

Betreff: Samsung C-460FW

Fehler: Hat bei Ausdruck Tonerspuren über das ganze Blatt verteilt

Behebung: Höhenkorrektur von Normal auf Hoch 1-3 ändern
je nach Standort (Meter über Meer)

Menü – System Setup – Geräte Setup - Höhenkorrektur

Eintragsdatum: 9.9.14